

現地事業実績

(抜粋 敬称略)

施工年	現地事業 (内容)	現場名
2020年	現地溶接作業	北多摩二号水再生センター
	現地溶接作業	南部スラッジプラント5号
	現地点検作業	マケル(株)京都事業所
	現地溶接作業	矢作川浄化センター
	現地取替調整作業	(株)村田製作所 野洲事業所
	現地S.V.派遣	三井化学 東叻(株) 茨城工場
	現地点検	(株)村田製作所 野洲事業所
	現地S.V.派遣	神奈川県下水道公社 四之宮管理センター
2021年	現地S.V.派遣	テケリアルズ(株)鹿沼第2工場
	現地調整作業	三菱マテリアル(株)直島製錬所
	現地溶接作業	三菱ケミカル(株)熊本工場
	現地点検	昭和電工マテリアルズ(株)下館事業所
	現地S.V.派遣・組立作業	(株)JERA 川崎火力発電所
	現地点検作業	マケル(株)京都事業所
	現地調査	ENEOS(株)大分製油所
	現地溶接作業	JFEスチール(株)東日本製鉄所 (千葉地区)
	現地溶接作業	JFEスチール(株)東日本製鉄所 (千葉地区)
	現地点検作業	住友精密工業(株)/大阪ガス(株)姫路製造所
	現地S.V.派遣	(株)NEプロジェクト/三菱ケミカル(株)富山事業所
	現地点検作業	三井化学 東叻(株) 茨城工場
	現地溶接作業	柴田処理場
2022年	現地溶接作業	手賀沼終末処理場
	現地S.V.派遣・組立作業	日本製鉄(株)名古屋製鉄所
	現地溶接作業	新河岸水再生センター
	現地点検作業	サントリースピリッツ(株)白州蒸溜所,近江エージングセラ-
	現地溶接作業	ENEOS(株)鹿島製油所 (鹿島石油)
	現地点検作業	JFEスチール(株)西日本製鉄所 福山地区
	現地溶接作業	東北電力(株)原町火力発電所
	現地組立作業	日本板硝子(株) 舞鶴事業所
	現地S.V.派遣	仙塩浄化センター
	現地溶接作業	東北電力(株)原町火力発電所
	現地溶接作業	相馬エネルギーパーク合同会社
	現地溶接作業	柴田汚泥処理場
	現地S.V.派遣・組立作業	(株)JERA 川崎火力発電所

※2022年は6月までの実績